

平成28年度 通学路交通安全対策・改善要望箇所 一覧表

番号	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容・改善方策の概要	対策内容（担当）	対策（予定）年度
1	内海小学校	町道1624号線	内海信号から内海駅までの道路・内海字中浜田～馬場	内海小学校から内海駅までの道路は、林之峯への避難経路ともなっているが、交通量が多く、交差する道路も多い。電信柱や駐車車両で、登下校でも路側帯からはみ出て通らざるをえないこともある。路側帯の線が消えている箇所もあり、再塗装と歩道の整備を進めて欲しい。	・グリーンベルト・路側線の引き直し(町建設課)	・H29年度末まで
2	内海小学校	町道2132号線	山海ふれあい会館前道路・山海字荒布越	山海ふれあい会館前道路は、狭い割に速度を上げて通り抜ける車も多い。路側帯や横断歩道も薄くなっている箇所がある。再塗装と共に通学路等の標識を設置して欲しい。	・グリーンベルト・路側線の引き直し(町建設課) ・再塗装について、検討する(警察署) (町防災安全課)	・H29年度末まで ・H29（未定）
3	内海小学校	町道東端内福寺線	内海川沿い道路・内海字東塩田	内海川沿いの道路は、東塩田付近で急カーブの上に道幅が狭くなっており、見通しが悪くなっている。注意喚起のためにも通学路の標識を設置して欲しい。	・再塗装について、検討する(警察署) (町防災安全課)	・H29（未定）
4	豊浜小学校	町道3184号線	光明寺北側の鳥居川沿いの道路	鳥居川沿いの道路を歩行する時に、堤防が低いので、児童でも簡単に上に登れてしまう。川に落ちてしまう危険があるため、とても危険である。一部防護柵が設置されているので、それを延長してほしい。	・防護柵の延長の必要性について検討(町建設課)	・未定
5	豊浜小学校	豊丘豊浜線 3184号線	都市計画道路豊丘豊浜線の整備（延伸）	下大田面、鳥居において、県道豊丘豊浜線に歩道がなく、各町道の幅員も狭く、見通しが悪いので危険である。この改善のため、歩道付の都市計画道路豊丘豊浜線の整備を早期に進めてほしい。	・一部町道部分において、歩道幅員の計画あり	・H29～（完了時期未定）
6	大井小学校	町道5138号線	大井小学校南の交差点付近	大井小学校南の交差点を多くの児童が通学路として横断しているが、見通しが悪いので危険である。カーブミラーが設置されているが、電柱に隠れ、児童からも車の運転手から死角になり、見づらい。そこで、横断歩道を設置し、南北方向路面に『止まれ』の標示をしてほしい。	平成28年度に停止指導線及びカラー塗装を施工予定	H28 実施済
7	師崎小学校	片名師崎線	大字師崎字松田（歩道）	歩道横の斜面に生えている樹木が覆い被さるように生えている。倒木の危険もあるので、早急に樹木の伐採をお願いしたい。	・危険な樹木を伐採(町建設課)	H28 一部実施済 H29 継続実施
8	篠島小学校 篠島中学校	町道9065号線	大字篠島字棚橋 字赤石	高峰荘下ロータリーに雨が降ると水たまりができる。児童生徒がその中を登下校している。排水されるように整備をお願いしたい。	・水たまりができないよう排水整備を行う(町建設課)	・H29.12月予定
9	篠島小学校 篠島中学校	東山南海岸線	大字篠島字堂山	前浜時計台付近の横断歩道が消えかかっているため、再塗装をお願いしたい。	・再塗装について、検討する(警察署) (町防災安全課)	・H29（未定）
10	篠島小学校 篠島中学校	東山南海岸線	大字篠島字神戸	神明社南交差点横断歩道前の「止まれ」の表示が消えかかっているため、再塗装をお願いしたい。	・再塗装について、検討する(警察署) (町防災安全課)	・H29（未定）