

師崎小学校または師崎中学校に統合した場合の施設・設備面比較について

区 分	師崎小学校	師崎中学校
体育館吊り天井撤去工事	必要	不要
<p>・師崎小学校は体育館の吊り天井撤去工事が必要です。工事内容によりますが、3～4か月程度体育館が使用できなくなります。実施時期や、使えない間の代替手段などは検討します。なお、この工事は師崎小で特別必要なのではなく、内海中や師崎中など他の体育館でも順番に実施してきた工事です。</p>		
遊具設置や、体育館改修	不要	必要
<p>・師崎中学校には遊具がないため、大井、師崎小から可能であれば移設、劣化等問題があれば新設することが必要です。 ・フロアコートラインやバスケットゴールの規格が違うため、小学校の規格に変更する必要があります。</p>		
運動場の広さ	3,687 m ²	8,985 m ²
<p>・師崎中学校の運動場のほうが2倍以上広く、形も四角形であるため、体育や部活動において使いやすいです。※参考に、両校運動場の航空写真を添付しますのでご確認ください。</p>		
普通教室へのエアコン新設	不要	3室分必要
<p>・師崎中学校には5教室分、エアコンが設置済みです。統合小になった場合、8教室分必要と想定されるため、残り3室分のエアコン新設が必要となります。</p>		
階段両側への手すり設置	不要	必要
<p>・中学校を小学校利用する場合には法的に必要となります。なお、現在でも師崎中学校のほとんどの階段に手すりはありますので、不足部分への設置となります。</p>		
給食用エレベーター	あり	なし
<p>・師崎中学校は2階建てのため、エレベーターがありません。現場の教職員からは「小学生が階段で給食を運ぶのは危険ではないだろうか」と意見が出ています。設置する場合でも、エレベーターが昇降する建物自体を増築しなければならない可能性があります。</p>		
プール	あり	なし
<p>・師崎中学校にはプールがありませんので、授業の際にはスクールバスで移動することとなります。なお、現在でも南知多町内のプールは内海小、師崎小、篠島小、豊浜中の4つしかないため、その学校以外の児童生徒はバスや船で移動してプール授業を受けています。</p>		
低学年用トイレへの改修	不要	必要
<p>・師崎中学校には低学年用トイレがありませんので、本校舎1階トイレのいくつかは、低学年でも容易に使えるよう、低めのサイズの洋式トイレ等へ改修が必要です。</p>		
中学校を使用する際のその他様々な改修 ・特別教室の改修 ・2階トイレ、手洗い場の増設 等	—	改修することが望ましい
<p>・机や椅子、備品等は、大井・師崎小から移設して使用します。 ・特に備え付け器具のある「理科室」などは中学校のほうが机の高さが高いです。現場の教職員からは「小学生が使うには高すぎるのでは」と意見が出ていますので、何らかの改修が必要です。 ・師崎中学校は本校舎2階に普通教室が集中するため、現場の教職員からは「2階のトイレと手洗い場が少ないのでは」と意見が出ています。対応する場合、2階だけにトイレ・手洗い場の増設はできないので、2階建てのトイレ棟と手洗い場を増築することになります。 ・師崎中学校を使用する場合、小学校を使用していたときと比較すると、どうしても不便な部分が出ることは避けられません。改修工事も行っていますが、100%の対応は難しいかもしれません。</p>		