

小学校施設の現況

※公立学校施設台帳より（令和2年4月1日現在）

学 校 名		内海小学校	豊浜小学校	大井小学校	師崎小学校		篠島小学校	日間賀小学校	
教室棟	本 校 舎	建築年	S 48. 3	H19. 11	S 40. 3	S 55. 6		S 53. 12	S 45. 4
		階 数	3	3	3	3		3	3
		床面積	2, 577 m ²	2, 684 m ²	1, 951 m ²	2, 467 m ²		1, 223 m ²	2, 290 m ²
		築年数	47 年	12 年	55 年	39 年		41 年	50 年
	特別教室棟	建築年	S 55. 2	S 53. 6	S 59. 12	S 43. 3	S 47. 10		
		階 数	2	3	3	2	1		
		床面積	932 m ²	1, 692 m ²	1, 094 m ²	681 m ²	134 m ²		
		築年数	40 年	41 年	35 年	52 年	47 年		
	小 計	床面積	3, 509 m ²	4, 376 m ²	3, 045 m ²	3, 282 m ²		1, 223 m ²	2, 290 m ²
	体 育 館	建築年	S 53. 1	S 49. 12	S 56. 2	S 43. 3		H5. 3	S 51. 3
床面積		626 m ²	752 m ²	713 m ²	531 m ²		756 m ²	984 m ²	
築年数		42 年	45 年	39 年	52 年		27 年	44 年	
運 動 場	面 積	10, 086 m ²	6, 449 m ²	4, 244 m ²	3, 687 m ²		5, 846 m ²	2, 301 m ²	
プールの	設置年度	S 49 年度			H11 年度		H 8 年度		
	築年数	46 年			21 年		24 年		
	規 模	大プール 25m×15m×1.1m 小プール 10m×6m×0.6m			深い箇所 25m×11m×1.0m 浅い箇所 25m×5m×0.65m		深い箇所 25m×11m×1.0m 浅い箇所 25m×5m×0.65m		
	使用校	内海中学校			大井小・師崎中		日間賀小中・篠島中		
建物の健全性	本校舎	耐震安全性	○	○	○	○		○	○
		健全度	5 6	8 4	5 3	7 7		6 6	6 6
	特別教室棟	耐震安全性	○	○	○	○			
		健全度	5 2	6 6	4 9	5 6			
	体育館	耐震安全性	○	○	○	○		○	○
		健全度	5 0	6 6	3 5	7 7		4 7	8 5

※ =法定耐用年数（鉄筋コンクリート造の学校用（体育館を含む）は47年）を経過した施設

※健全度：文部科学省の基準により、躯体以外の屋上防水、外壁、内部仕上、電気設備、機械設備の劣化の状況の評価した値（数値が低いほど劣化が進んでいる）

中学校施設の現況

※公立学校施設台帳より（令和2年4月1日現在）

学 校 名		内海中学校	豊浜中学校	師崎中学校		篠島中学校	日間賀中学校			
教室棟	本校舎	建築年	S 39. 9	S 46. 2	S 35. 3		S 55. 3	S 37. 2		
		階 数	3	3	2		4	2		
		床面積	2, 956 m ²	3, 309 m ²	1, 627 m ²		2, 027 m ²	1, 024 m ²		
		築年数	55 年	49 年	60 年		40 年	58 年		
	特別教室棟	建築年	S 57. 2	S 46. 2	S 45. 12	S 58. 3			S 49. 3	S 59. 2
		階 数	3	3	2	2			3	3
		床面積	663 m ²	1, 291 m ²	605 m ²	1, 162 m ²			568 m ²	605 m ²
	築年数	38 年	49 年	49 年	37 年	46 年	36 年			
	小 計	床面積	3, 619 m ²	4, 600 m ²	3, 394 m ²		2, 027 m ²	2, 197 m ²		
	体育館 (うち武道場)	建築年	S 63. 3	S 46. 12	H2. 2		S 52. 3	S 59. 3		
床面積		1, 454 m ² (413 m ²)	1, 509 m ² (396 m ²)	1, 562 m ² (372 m ²)		604 m ² (-)	826 m ² (-)			
築年数		32 年	48 年	30 年		43 年	36 年			
運 動 場	面 積	12, 069 m ²	9, 332 m ²	8, 985 m ²		5, 846 m ²	1, 169 m ²			
プールの	設置年度	S 46 年度								
	築年数	49 年								
	規 模	大プール 25m×15m×1.1m 小プール 10m×6m×0.6m								
	使用校	豊浜小学校								
建物の健全性	本校舎	耐震安全性	○	○	○		○	○		
		健全度	8 5	8 5	7 3		7 7	7 5		
	特別教室棟	耐震安全性	○	○	○	○			○	○
		健全度	7 5	8 3	7 5	8 4			8 4	5 8
	体育館	耐震安全性	○	○	○		○	○		
		健全度	8 6	7 5	9 4		6 6	8 4		

※ =法定耐用年数（鉄筋コンクリート造の学校用（体育館を含む）は47年）を経過した施設

※健全度：文部科学省の基準により、躯体以外の屋上防水、外壁、内部仕上、電気設備、機械設備の劣化の状況を評価した値（数値が低いほど劣化が進んでいる）